





CONVERSOR DE TENSIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Cotas
	CNC-250-072-13,6-1G02	72 Vcc	13,6 Vcc	18 A	250 W	N/A	Fondo de montaje	
	CNC-250-036-12,5-1G02	36 Vcc	12,5 Vcc	20 A	250 W	N/A	Fondo de montaje	

CONVERSOR DE TENSIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Cotas
	CNC-300-072-012-1G03	72 Vcc	12 Vcc	25 A	300 W	N/A	Fondo de montaje	
	CNC-100-012-100-1G01	12 Vcc	100 Vcc	1 A	100 W	N/A	Fondo de montaje	

CONVERSOR DE TENSIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Cotas
	CNC-025-012-025-1G05	12 Vcc	24 Vcc	1,4 A	25 W	Corriente de entrada	Riel DIN	